



ИЖТЕХНО

ТЮНИНГ ТРАНСМИССИИ

V-DC-ASSY-2236

V-DC-ASSY-2436

БЛОККА™ В СБОРЕ

с корпусом дифференциала

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
LADA 4X4, CHEVROLET NIVA

51.0121

© «ИЖ-ТЕХНО», 2021



www.izh-techno.ru

8-800-700-27-10



80.10.31.142.000M

- ⓘ **ВНИМАНИЕ:** Автомобиль является сложным техническим объектом повышенной опасности. Рекомендуем установку запчастей производить в специализированном автосервисе, имеющем сертификат соответствия СТО на проведение следующих работ по ОКУН: (017100) техническое обслуживание легковых автомобилей; (017200) ремонт легковых автомобилей.
- ⓘ **ВНИМАНИЕ:** В случае самостоятельной установки внимательно изучите данную инструкцию, руководство по ремонту и обслуживанию автомобиля вашей марки и модели, убедитесь в наличии у вас необходимой квалификации и всех необходимых инструментов, материалов и специальных приспособлений.

Данная инструкция отражает только моменты, связанные с установкой Блокки™ Нива в сборе с корпусом дифференциала и используется совместно с руководством по ремонту и обслуживанию автомобиля вашей марки и модели (далее по тексту – Руководство). Перед началом работ убедитесь, что комплектность продукта соответствует заявленному перечню.

- ⓘ **ВНИМАНИЕ:** В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящей инструкции.

Элементы блокировки в комплекте:

1. Блокировка Блокка™ НИВА – 1 шт.
2. Корпус дифференциала ВАЗ-2123 – 1 шт.
3. Ось сателлитов производства ИЖ-ТЕХНО – 1 шт.

Инструменты:

Для установки Блокки™ не требуется дополнительных инструментов и специальных приспособлений, кроме тех, которые указаны в Руководстве.

ЭТАП 1. Установка

- ❗ **ВНИМАНИЕ:** В случае установки Блокки™ Нива в сборе в задний мост автомобиля убедитесь в том, что чулок моста имеет правильную геометрию, не искривлен и не деформирован.
- ❗ **ВНИМАНИЕ:** При обнаружении отклонений геометрии от нормативов, предусмотренных заводом-изготовителем для заднего моста Нива, устанавливать Блокку™ в сборе в данный чулок **ЗАПРЕЩЕНО**.
В этом случае замените чулок на новый, надлежащего качества, либо приведите параметры вашего моста к заводским нормативам.
- ❗ **Рекомендованные заводом-изготовителем подшипники для этого узла: 6У-2007807АЕК1.**

ЭТАП 2. Эксплуатация

Рекомендуемое масло: согласно рекомендациям завода-изготовителя для вашего климатического пояса.